

По вопросам приобретения оборудования посетите сайт <http://airless.com.ua>

Или свяжитесь с нами по следующим контактам:

Тел: в Донецке +380 62 3300249

Тел: в Алчевске +380 505315900

Тел: в Киеве +38 044 2325179

Email: airless97@gmail.com golub2000@yandex.ru

ICQ: 406-692-810 Skype: golub2002

№ п/п.	Наименование комплектующих и запасных частей.	Обозначение по паспорту.
1.	Болт крепления ступени краски М 10*75, Закаленная сталь	
2.	Вал коленчатый «Финиш»/ вал муфты«Вагнер»	/11-1,92,06/
3.	Винт крепления ФВД	
4.	Бункер с фильтром, для вертикальной подачи краски (7литров)	
5.	Всасывающая система (Вагнер/Финиш)	(10-7.01.00)
6.	Всасывающий клапан (Вагнер/Финиш)	(10-2.03.00)/ (0.190-243)
7.	Вставка полиамидная (Вагнер 7000 /Вагнер 2600/Финиш)	(11-2.00.11/07-2.00.08)
8.	Вставка в поршень 7000	10-1,00,10
9.	Вставка давления в сборе с поршнем и пружиной (Финиш)	
10.	Втулка (стакан всасывающего клапана)	(10-2,03,06)
11.	Втулка уплотнения (Квик-Чейндж)	(0.999.303; 0.999.302; 0.999.311)
12.	Квик-Чейндж для быстрой смены сопел R	(0.999.909)
13.	Кольцо уплотнительное (перепускной клапан, регулятор давления)	(99-7.10.02), (99-7.10.03), (99-7.10.07)
14.	Кольцо уплотнительное (всасывающий клапан)	(10-2.03.07)
15.	Кольцо уплотнительное (фильтр высокого давления)	(99-7.01.03), (99-7.10.80)/ (99-7.10.32)
16.	Корпус ступени краски (Вагнер 2600), (Вагнер 7000), (Финиш)	(07-2.01.02), (11-2.01.00), (0.158-303)
17.	Масло для смазки поршня	250 грамм
18.	Манометр масляный к агрегатам ВД (0-400 бар)	
19.	Маховик	(11-1,53,01)
20.	Маслозаливная пробка / маслофильтрующая пробка	(11-1,07,00), (11-1,0400)
21.	Мембрана (Вагнер 2600), (Вагнер 7000), (Финиш)	(07-2.02.01), (10-2.02.01), (0.190-317)
22.	Мембрана в сборе (Вагнер 2600), (Вагнер 7000), (Финиш)	(07-2.02.00), (11-2.02.00), (0.190-705)
23.	Муфта в сборе Финиш	
24.	Нагнетательный клапан (Вагнер/Финиш) Wagner (Германия)	(11-2.04.00)
25.	Направляющая всасывающего клапана	(10,2,03,05)
26.	Паспорт, руководство к Вагнер	Бесплатно с сайта wagner.net.ua
27.	Патрон фильтра В.Д. в сборе (Вагнер/Финиш)	(0.017-277А)
28.	Перепускной клапан 2600/7000	(10-2.06.00)
29.	Переходник (1/4"-М16ч1,5) / (1/4" – 3/8")	
30.	Переходник на 2 пистолета	
31.	Пистолет Г-10-1N (Литва) м16,15	(62-0.00.00)
32.	Пистолет «AP-500» (Италия) (500 атм.) м16/1,5	
33.	Пистолет Graco FTX-E (250бар) 1/4	
34.	Пистолет AG-08 («WAGNER»)	
35.	Пистолет AG-14 («WAGNER»)	
36.	Пистолет G-15 (500атм) («WAGNER»)	
37.	Пистолет текстурный («WAGNER»)	(0258720)
38.	Пистолет Graco XTR7 500 (бар)	
39.	Приспособление для смены сопел Graco RAC X 7/8., 11/16	
40.	Приспособление для быстрой смены сопел TradeTip 2	
41.	Пружина для поршня Вагнер 7000/ Вагнер 2600	(10-1.00.07)
42.	Пружина нагнетательного клапана	(09-2,04,03)
43.	Поворотный очистительный механизм (Финиш)	(1.088-001)
44.	Поворотный механизм для удочки	
45.	Подшипник игольчатый NKI 17/16 NKI 35/20	(99-6.02.02)/ (99-6.02.01)
46.	Подшипник роликовый упорный 81211/89310	(99-6.03.01)/ (99-6.03.01)
47.	Подшипник роликовый NUP 2304/ NU206E	
48.	Подшипник 6206-С3/6205	(99-6.01.03)
49.	Радиальное уплотнение вала	(99-7,05,02)
50.	Регулятор давления (Германия)	(10-1.04.00)
51.	Ремонтное соединения шланга ВД	
52.	Ремкомплект всасывающего клапана	
53.	Седло всасывающего клапана	(10-2,51,02)
54.	Соединитель для шлангов М 16х1.5 - М 16х1.5	(09-8.01.28)
55.	Сопло быстрозаменяемое R (угол распыления 20/40/60/80 грд)	(0.999.301)
56.	Сопло быстрозаменяемое T(угол распыления 20/40/60/80 грд)	(1.088-107)
57.	Сопло быстрозаменяемое Graco RAC X	
58.	Сопло быстрозаменяемое Trade Tip 2 («WAGNER») (10-90 грд)	
59.	Сопло стандартное TC	(12.21.0000.00)
60.	Удочка в сборе 0,6м.1 м / 1.5 м/ 2 м (Германия)	(12.04.0000.00)
61.	Уплотнение Trade Tip 2	
62.	Уплотнение к нагнетательному клапану нижнее	
63.	Фильтр высокого давления	(12.01.0600.00А)
64.	Фильтр для лака	(12,01,0800,00)
65.	Фильтрующий узел для дисперсий	(10-7.53.00)
66.	Шланг высокого давления 10 м. (EXITFLEX)	Оплетка-двойная текстильная
67.	Шланг высокого давления 10 м. («ZEC») Италия (300 бар)	Оплетка- из высоколегированной стали
68.	Шланг высокого давления 1 м. (от 1 до 50 метра штуцерованный)	(12.20.0000.00)
69.	Штуцер обратного слива	(10-2.00.10)
70.	Цилиндр и поршень в сборе (Вагнер 7000 /Вагнер 2600)	(10-1.01.03/10-1.01.04)

Запасные части к окрасочным пистолетам высокого давления

№ п/п.	Наименование комплектующих и запасных частей.	Обозначение по паспорту.
71	Винт поджимной/ винт регулеровочный	(64-0.00.21) (62-0,00,17)
72	Втулка нажимная	(64-0.00.19)
73	Кольцо сальника	(42-07.00-04)
74	Кольцо уплотнительное к пистолету	(42-00.01-02), (41-00.00.12), (42-07.00-07)
75	Манжета уплотнительная	(64-0.00.20)
76	Пластина нажимная/ пластина упорная	(64-0.00.23) (0,161-344)
77	Проставка в сборе с седлом (Германия)	(64-3.00.00)
78	Рем. комплект к пистолету «AP-500»/ Г-10, Г-10N	Игла+манжета+проставка
79	Рем. комплект к пистолету «WAGNER AG-14» AG-08, G-15	
80	Ручка пистолета Г-10	(55-0,00,15)
81	Стержень клапана в сборе с шариком и шарикодержателем Г-10N	(64-2.00.00)
82	Стержень клапана в сборе с шариком и шарикодержателем AG-08	
83	Тарельчатая пружина 10шт	(99-2,35,01)
84	Толкатель со штифтами	(0,161-200)
85	Фильтр сетчатый к пистолету (0,5 мм; 0,31 мм; 0,14 мм; 0,084 мм.)	
86	Штифт нажимной	(99-3,08,18)
87	Шарнирное соединение (Германия)	(42-07.00.00)